竹原市立荘野小学校

凡例
- :国　道
- :県　道
- :主な通学路
- :要対策箇所

2．道が狭く，田・畑との段差が大きいにもかかわらず，ガードレールがない。
＜対策＞
ガードレール設置

1．歩道と車道の区別がなく，R2の側道のような位置にあり，自動車も多く通行する。
＜対策＞
カラー舗装

3．バス停に屋根がなく，低学年の児童がバスを待つときに傘をさしていると，トラック等の通過する風で飛ばされそうになる。
＜対策＞
路肩拡幅

荘野小学校

竹原市立仁賀小学校



1. ガードレールのない部分がある（5か所）
＜対策＞
ガードレールの設置

2. ガードレールの柱に鉄筋が取り付けられており、先端がガードレールより高い位置に出ている
＜対策＞
既設ガードレール補修

凡例
- ：国　道
- ：県　道
- ：主な通学路
- ：要対策箇所

竹原市立東野小学校

凡例
- ：国　道
- ：県　道
- ：主な通学路
- ：要対策箇所

東野小学校

5. 交通量が多いが，道が狭い。
＜対策＞
カラー舗装

2. 車・人共に交通量が多いが，歩道と車道の区別がない。
＜対策＞
標識

7. 道巾が狭く，自動車が来た時，危険。
＜対策＞
路面表示

6. 道巾が狭く自動車の通りが多い。自動車と子どもの距離が近くとても危険。
＜対策＞
ポストコーン設置

4. 田んぼの間の道が狭く，自動車が通る時，歩行者とぶつかりそうであぶない。
＜対策＞
市道改良（路肩補修）
国道改良（歩道新設）

対策中

1. 急な坂なので，転倒しやすい。
＜対策＞
ガードレール設置

3. 一部にしかフタがなく，柵もないので大雨で増水した時に，道路と区別がつかない。
＜対策＞
カラー舗装

8. 車が左折する場合，矢印側からの児童が見えにくい。
＜対策＞
路面表示