

令和4年度 竹原市通学路交通安全プログラム

・通学路合同点検状況及び要対策箇所における対応方針

※未就学点検:未就学児童が日常的に集団で移動する経路等の緊急安全点検

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	【学校からの意見】 通学路の状況・危険の内容	関係機関							【点検状況】 通学路の状況・危険の内容	対応方針	備考	※未就学点検 との重複箇所
				国	県	警察	市	学校	保護者	地域				
1	東野小	東野小1 大福地西谷5号線、東野町1090宗近様宅付近道路	道幅が狭く、見通しが悪いが、毎朝速いスピードで上ってくる自動車があり、児童と接触の危険がある。				●				学校としては、道路の真ん中に出ないよう指導している。「スピード落とせ」の道路標示等を希望する。	【市】路面標示設置等の検討		
2		東野小2 長善寺前道路を南下し、在屋川と交差する橋からの下り坂	道幅が狭く、見通しが悪い。自動車をよけるスペースが狭い。児童との接触の危険がある。				●				学校としては、道路の真ん中に出ないよう指導している。「スピード落とせ」の道路標示等を希望する。	【市】路面標示設置等の検討		
3	莊野小	莊野小1 国道432号線沿い下新庄バス停付近の横断歩道 (新庄町1111付近)	カーブが少なく、直線が続くため、スピードを出して走る車が多い。横断歩道で止まっても停止しない車もあり、危険である。				●				左右の確認を十分にして横断するよう指導しているが、信号機を設置してほしい。	【警察】信号設置を要望		
4		莊野小2 国道432号線沿い小早川神社バス停付近の横断歩道 (新庄町805付近)	カーブが少なく、直線が続くため、スピードを出して走る車が多い。横断歩道で止まっても停止しない車もあり、危険である。				●				左右の確認を十分にして横断するよう指導しているが、信号機を設置してほしい。	【警察】信号設置を要望		
5		莊野小3 小早川神社バス停付近の国道432号線から西側に入った道路	令和3年7月8日の豪雨の際は道路が一崩落した。現在は土が入れられており通行可能。				●				注意して通行するよう指導しているが、道路の舗装を行ってほしい。	【市】補修を実施		
6		莊野小4 新庄町1109付近 旧竹原市役所荘野出張所前の道路	抜け道として利用する車も多く、道幅は狭いがスピードを出して通行している。見通しも悪いため、危険である。				●				右側通行を徹底させるとともに、車が来たら歩かずに止まるよう指導している。金九郎橋付近に通学路の看板はあるが、反対側から来る車には見えない状況にある。該当する道路脇に通学路の標識及びカーブミラーを設置してほしい。	【市】カーブミラーを設置		
7		莊野小5 西野町1864のセブンイレブン竹原西野町店から西野町2009中央橋に至る賀茂川沿いの道路	抜け道として利用する車も多く、また道幅が広くなった狭くなったりするため、対向車があった時にスピードを出したまま道路脇に車両を寄せるドライバーも多い。				●				一列歩行をすること、車が来たら止まるよう指導しているが、通学路の標識及び歩行者保護のガードレールを設置してほしい。	【市】路面標示を設置		
8		莊野小6 国道2号線沿い 莊野小学校バス停 (児童が下校時に利用する側至 三永)	バス停が交通量の多い国道2号線に面しており、また信号のない交差点に近いので、バス停で待つ児童のすぐ近くを大型トラック等がひっきりなしに通る危険がある。バス停に雨よけガードがないため、雨天の際は大型トラック等が通過するたびに、バスを待っている児童にはぬかえりの雨水がかなりかかる。また、傘をさした状態		●						下校時には、必ず職員が引率し、バス乗車まで見届けるようにしている。雨よけガードの設置及びブロック塀崩落防止の措置を講じてほしい。昨年度、現場の状況を市・県の職員に確認していただいている。早期の工事着工を希望する。	【国】バス停留スペースの確保を実施		
9		莊野小7 西野町2162森岡様宅前の崖	崖の一部が崩れかけており、土砂等が通学路に流出する危険がある。土壘が積まれているが、雨量が多い際は保護者・地域住民から心配する連絡が学校に入ることがある。				●				雨量が多い場合は管理職が立哨指導を行っている。また、雨量がかなり多く、継続して降ることが予想される場合は引き渡し下校を実施している。法面の修復工事を行ってほしい。	【市】待受け擁壁(落石対策)の実施		

