

表3. 市内保育所・幼稚園等の基礎情報一覧

施設名称	種別	事業開始 (年)	入所状況(H23.3.31現在)							職員 数	認可 定員	充足率 (%)	建築物の構造	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	建築年	耐震診断
			0才	1才	2才	3才	4才	5才	計								
吉名保育所	市	昭和38	5	9	9	18	14	17	72	11	90	80.0	鉄筋コン2階建	791	2411	昭和60	新基準で建築
大井保育所	市	昭和28	3	5	3	7	7	8	33	7	30	110.0	木造平屋建	224	595	平成7	新基準で建築
竹原西保育所	市	昭和49	3	7	12	11	15	22	70	10	90	77.8	鉄筋コン2階建	920	2820	昭和49	診断済:園舎は危険性有り、遊 戯室は危険性高い
竹原保育所	市	昭和23	0	10	4	16	9	6	45	9	80	56.3	鉄筋コン2階建	825	1886	昭和55	診断済:園舎・遊戯室共に倒壊 の危険性有り
中通保育所	市	昭和28	2	5	9	12	14	12	54	8	60	90.0	鉄骨造平屋建	520	1206	昭和47	H24年度以降診断予定
東野保育所	市	昭和34	7	5	6	3	2	8	31	6	45	68.9	鉄筋コン2階建	550	1393	昭和54	H23年度診断予定
賀茂川保育所	私	昭和37	6	6	12	20	23	20	87	14	80	108.8	鉄骨造2階建	789	1386	平成11	新基準で建築
大乘保育園	私	昭和54	6	8	9	16	8	13	60	12	50	120.0	鉄骨造平屋建	450	1350	昭和53	未定
明星保育園	私	昭和23	7	9	8	11	11	10	56	14	50	112.0	鉄筋コン2階建	678	1641	昭和58	新基準で建築
忠海東部保育園	私	平成15	2	2	7	3	5	8	27	8	30	90.0	鉄骨造平屋建	614	2907	昭和44	H24年度以降診断予定

施設名称	種別	事業開始 (年)	入所状況(H22.5.1現在)							職員 数	認可 定員	充足率 (%)	建築物の構造	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	建築年	耐震診断
			0才	1才	2才	3才	4才	5才	計								
竹原西幼稚園	市	昭和25	—	—	—	13	25	30	68	9	140	48.6	鉄骨造平屋建	520	2765	昭和42	診断済:要改修・優先度3 (文科省基準5段階)
大乘幼稚園	市	昭和32	—	—	—	—	9	5	14	4	105	13.3	鉄骨造平屋建	443	2316	昭和46 遊戯室はS52	診断済:要改修・優先度4 (文科省基準5段階)
認定こども園 中央幼稚園	私	昭和29	—	2	11	37	38	47	135	13	170	79.4	鉄骨造2階建	744	1628	S46新築 S50増築 幼児園はS30	未定
聖愛幼稚園	私	明治43	—	—	—	3	5	4	12	4	90	13.3	木造平屋建	403	891	昭和38	未定