

忠海学園(竹原市立忠海小学校, 竹原市立忠海中学校)

2. 幅員が狭くなる箇所で車両がスピードを出したまま進入し、危険。

＜対策＞

【県】街路事業実施

着手前



完成



1. 道路側溝に個人が鉄板で蓋掛けしているが、老朽化した個所が多数ある。

＜対策＞

【市】経過観察



6. 現在の通学路は幅員が狭いうえ、抜け道として利用する車も多く、非常に危険である。

＜対策＞

【市】道路事業実施(忠海中学校線道路改良工事)

供用後、通学路として利用

工事施工中



3. 児童が水路に転落した。

＜対策＞

【市】ラバーポール設置

着手前



完成



5. 信号の停止線が薄くなっている。

＜対策＞

【警察】停止線引き直し

着手前



完成



4. ゾーン30内への通過車両がスピード超過している。

＜対策＞

【警察】巡視活動実施

【市】路面標示



凡例

— : 国道

— : 県道

- - - : 通学路

○ : 要対策箇所

竹原市立吉名小学校, 竹原市立吉名中学校

小4. 横断歩道のない箇所を横断している。
 <対策>【市】通学路のルート変更
 【国】国道185号に横断防止柵設置



小5. 急ぐ車が一時停止を怠ったり、スピードを落とさずに通過したりする。
 <対策>
 【警察】一時停止線
 【市】路面標示 ライン引き



小2. 里道から歩道に出るところがカーブになっており、車がかかるのスピードで通る。
 <対策>【国】カラー舗装



中3. 交通量が多いにもかかわらず、路側帯が狭く、自転車が通りにくい。
 <対策>【国】経過観察



凡例

— : 国道
 — : 県道
 - - - : 主な通学路
 ○ : 要対策箇所

中2. 草木が茂るため、自転車と自動車との接触が危惧される。
 <対策>【国】除草



小中1. 交通量が多いにもかかわらず歩道と車道の区別が無い。
 <対策>【県】ライン引き 道路標示 関連道路事業実施



中5. 道路上方の斜面が崩れている。
 <対策>
 【県】経過観察



中4. 大雨で側溝・樹が詰まり、路上に雨水が流入することがある。
 <対策>【市】定期的に清掃



小3. 集団登校の集合場所となっている橋の一部にガードレールがない。
 <対策>【市】転落防止柵設置



中6. 道路が狭く、スピードの速い車が通ることもあり、安全な通学路を確保してほしい。
 <対策>【県】道路事業実施
 【市】路面標示

