

竹原市立竹原小学校

6. 路上駐車が多く、歩道を歩くことができない場合がある。

＜対策＞


カラー舗装



5. 白線による歩道があるが幅が狭い。

＜対策＞

カラー舗装



3. ガードレールが途切れているところがあり、溝に落ちる心配がある。

＜対策＞

路面表示、カラー舗装、転落防止柵



7. 待機スペースがないため危険である

＜対策＞

カラー舗装



8. 歩道がない箇所があるため危険が生じている

＜対策＞

歩道整備、歩道拡幅



4. 水路にふたもガードレールもなく、増水時が不安である。

＜対策＞

草刈り

2. 車の通行量があるので通学路の標識があるとよい。

＜対策＞

標識



1. 水路に転落防止柵、ガードレールのない箇所があり水路に落下する危険性がある。

＜対策＞

転落防止柵設置



凡例

— : 国道

— : 県道

- - - : 主な通学路

○ : 要対策箇所

竹原市立竹原西小学校

凡例

- : 国道
- : 県道
- - - : 主な通学路
- : 要対策箇所

3. 朝夕は車の量が多いにもかかわらず、歩道がない。

＜対策＞

標識

着手前



完成



5. 道幅が狭いため、畑や池のギリギリに立っている。

＜対策＞

標識

1. 交通量が多く、見通しが悪いのに、スピードを出す車が多い。

＜対策＞

路面表示

対策中

2. 見通しが悪く、歩行者が確認しづらい。

＜対策＞

路面表示

着手前



完成



4. 側溝が深い上に、ふたがなく危険である。

＜対策＞

転落防止柵


着手前



完成



竹原市立中通小学校



竹原市立大乘小学校

1. 車1台がぎりぎり通る歩道のため、児童が登校中に車が通ると田んぼへ入るか、近くの民家の駐車場に入らなければならない。水路に転落防止柵がなく児童が水路に落下する危険性がある。

＜対策＞


転落防止柵、標識の設置

着手前



凡例

- : 国道
- : 県道
- - - : 主な通学路
- : 要対策箇所



3. 児童が歩く歩道に車が1・2台駐車しており、児童がそこを通る時、車をさけるため道路に入ってしまう。

＜対策＞

カラー舗装

着手前



2. 橋についているガードレールの背が高いため低学年児童の姿がそのガードレールで隠れてしまい、車から見えない状態になる。

＜対策＞

ガードレールから転落防止柵へ取替

着手前



4. 歩道がない箇所があるため危険が生じている。

＜対策＞

歩道整備、歩道拡幅

対策中