

## 平成28年度安全対策箇所

## 【大乘小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	小島3号線	竹原市福田町	雨天時に側溝の水があふれて道路は冠水状態になる。田んぼと道路の境目がなくなり、水路に柵がなく落下の可能性がある。ガードレール等を設置した方がよい状況である。	転落防止柵	竹原市	済

## 【竹原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	後山2号線	竹原市本町2丁目	ガードレールがなく、過去に児童が転落したことがある。	転落防止柵	竹原市	H28年度予定
2	上市田中線	竹原市本町4丁目	水路に転落する恐れがあるため、蓋の設置をお願いする。	道路幅もあるため、経過観察とする	竹原市	-
3	扇町14号線	竹原市中央2丁目	185号線への抜け道としてスピードを上げて通る車が多く危険である。	路面表示	竹原市	H28年度予定
4	竹原駅中通線	竹原市竹原町	横断歩道の設置か信号機の設置	すぐ近くに信号機も横断歩道もあるため、難しい	警察	-
5	竹原駅中通線	竹原市竹原町	食い違い交差での車両の巻き込みにより、歩行者との接触が懸念される。	路面標示による視線誘導	竹原市	H28以降検討
6	楠通小梨線	竹原市竹原町	幅員が狭いうえ、国道からの抜け道利用が多く、危険である。	道路事業計画	竹原市	H28以降検討

## 【中通小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	国道432号	竹原市下野町	押しボタン式信号機の時間が短い。	交通量が多いため、時間を長くする事が困難。	警察	-
2	中通東上条線	竹原市下野町	道路が狭く車両と歩行者が輻輳するなど、危険である。	歩道整備	竹原市	H28以降検討

## 平成28年度安全対策箇所

【竹原西小学校, 竹原中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	築地1号線	竹原市竹原町	道路が狭いため、児童は畑や池にぎりぎりのところを登校しており危険である。ガードレールの設置をお願いする。	現在、通学路ではないため経過観察とする	竹原市	-
2	中須明神線	竹原市塩町2丁目	カーブミラーの設置。	対策済	竹原市	済
3	成井来須線	竹原市竹原町	側溝と道が道が分かりにくく、児童が転落する恐れがある。	例年、草刈を行っている	竹原市	-
4	新町2号線	竹原市竹原町	登校時間頃、信号無視をする車が多い。時々警察の人に見守ってほしい。	パトロールを行う	警察	-
5	多井明神線	竹原市竹原町	カーブミラーの角度が悪い。	問題ないため、経過観察とする	竹原市	-
6	毛木新開2号線	竹原市下野町	交差点に標識等がなく、車もスピードを出して通っている。通学路標識、横断歩道、一時停止標識の設置。	路面表示	竹原市	
7	県道竹原吉名線	竹原市下野町		通学する人数が少ないため、対応は困難	警察	-
8	中須明神線	竹原市塩町2丁目	見通しが悪く、歩道が狭い上にスピードを出す車が多い。	カーブミラー	竹原市	H28年度 済
9	丸子山横島線	竹原市竹原町	横断歩道を設置してほしい。	通学する人数が少ないため、対応は困難	警察	-
10	中須明神線	竹原市中央4丁目	朝の交通量が多いにもかかわらず、西側に歩道がない。歩道等を設置してほしい。	経過観察	竹原市	-
11	成井来須線	竹原市竹原町	道路が狭く、車がよける箇所が少ない。、道路を拡幅してほしい。	経過観察	竹原市	-
12	下新開上条線	竹原市竹原町	午前7:30からは車両通行止めであるが、午前7:00に変更してほしい。	対策困難	警察	-

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、広島国道事務所、竹原市建設課、竹原警察署